




Foto 6. Mardikakihjustusega hoone välissein



Foto 7. Mardikakihjustusega hoone trepikoja välissein



LÕIGE 3-3  
M1:20





Foto 5. Majavanni koloonia vahelaev



Foto 8. Vahelaevadele esinev lahivõrk ja valgemaadanku levik

- Tingimärgid:
- Lammutatud konstruktsioon
  - Puitalade suund
  - Servitelleest müüritis
  - Tuhapökkidest müüritis
  - Kihjustuste piirkond
  - Foto suund
  - Ruumi number vastavalt 1979. aasia inventariseerimisjoonistele

00.00.0000	-	-	00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000
KUUPAEV	MUUDATUS	TEOSTAS	ORIENTAAM	MUUDATUSE SISU	
<b>EKSPERTIIS JA PROJEKT</b> Ekspertis ja Projekt OÜ Reg.nr. 10666700, EEP003111 Muinsuskaitse tegevusloa EML0000042 Kureha tee 11, Tallinn 12015 e-mail: info@ekspro.ee			PÄRNU MNT 285, Tallinn. Enituskonstruktsiooniade ekspertis I korruse plaan		
TILIA Joesena OÜ			JOONISEPILAKURI I korruse plaan		
PROJEKT Merith Auksmann			SIJASUMIN ekspertis		
KONTROLLI Maarit Idnurm			JOONISE NUMBER 16022		
KURETA 18.04.2016			E-01.dwg		
E-01-02			E-01-02		